## УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ТЕХНОЛОГИЮ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ДОРОЖНЫХ МАШИН И АВТОМОБИЛЕЙ НА БАЗЕ АЧИНСКОГО ДРСУ

## Степаненко И.В.

## Научный руководитель, канд. техн. наук, профессор Емелин В.И. Политехнический университет СФУ

Научная проблема решалась путем анализа исходных данных, собранных на предприятии: состав, стоимость, возраст парка машин и оборудования, находящегося в распоряжении Ачинского ДРСУ; технологии, внедренные и успешно используемые на предприятии (система "ГЛОНАСС", установка для укладки битумно-асфальтовой смеси, использование самых новых отвалов(скоростные, конусные) и т.д.); результаты патентного поиска.

Решаемая проблема является мало изученной, так как уделять должное внимание начали совсем недавно ( например: финансировать предприятие, закупать новую технику и оборудование; проводить контроль по качеству выпускаемой техники на дорогу и т.д.).

В результате анализа структуры предприятия были выявлены следующие недостатки:

- отсутствие необходимого оборудования для проведения технического обслуживания и ремонта машин;
- отсутствие вытяжной системы из-за которой нарушены санитарногигиенические условия труда рабочих;
- закупки новых автотранспортных средств начались относительно нелавно.
- отсутствуют диагностические стенды (для ремонта, диагностики и обкатки двс; стендов для проверки топливной аппаратуры).

Исходя из данных недостатков, были поставлены следующие задачи, подлежащие решению в проекте.

- 1. Дать анализ парка производственных машин Ачинского ДРСУ.
- 2. Дать анализ генплана и производственных помещений для ремонта и технического обслуживания машин в Ачинском ДРСУ.
- 3. Внести предложения по комплектации базы ДРСУ недостающим оборудованем для ремонта автопарка Ачинского ДРСУ.
- 4. Разработать конструкцию 1–2 стендов на уровне сборочных чертежей для ремонта двигателей внутреннего сгорания дорожных машин и автомобилей или других агрегатов.
- 5. Разработать предложения по улучшению санитарно-гигиенических условий труда, техники безопасности и охраны окружающей среды Ачинского ДРСУ.

В результате анализа парка производственных машин Ачинского ДРСУ было выявлено:

- практически весь автопарк состоит из автомобилей старше 10 лет;
- обновление автопарка началось относительно недавно (примерно в 2007-2008 годах) и полностью обновить пока не удалось;
- амортизационные отчисления почти у всего автопарка окупили их стоимость.

В результате анализа генерального плана и производственных помещений было выявлено, что техническое обслуживание и ремонт проводится в разных помещениях и в каждом из боксов находится определенный состав оборудования.

*Предложения по разработке и совершенствованию технологии.* Предлагается внедрить в процесс ремонта техники стенд по ремонту, диагностике и обкатке ДВС, стенд по диагностике топливной аппаратуры, ручное механизированное оборудование (например: пневматический гайковерт).

Произвести установку оборудования для откачивания выхлопных газов от транспортных средств, стоящих на ремонте или техническом обслуживании.

Создать 1 или 2 технологические карты на базе КАМАЗа 55111 и автогрейдера ДЗ-180. Данная технологическая карта будет включать в себя следующие пункты:

- модель транспортного средства;
- Ф.И.О. человека занимающегося ремонтом спецтехники;
- вид ремонта(TO 1, TO 2, KP и т.д.);
- список работ, необходимых для проведения определенного вида работ;
- перечень необходимых запчастей или материалов при проведении работ;
- время необходимое на проведение тех или иных работ;

Предложения по разработке и совершенствованию конструкции ремонтного оборудования. Стенд для ремонта, диагностики и обкатки ДВС(двигателя внутреннего сгорания) предлагается разместить в цехе для ремонта автомобилей. В цеху по техническому обслуживанию и ремонту предлагается установить кран-балку, с помощью которой облегчается монтаж-демонтаж силовых агрегатов на стенд.

Для стационарного стенда (например КС276) предложено спроектировать тележку для перемещения ДВС. Сама тележка, на которой устанавливается ДВС, крепится к стенду с помощью болтов, что позволит избежать несчастных случаев . Принцип действия тележки: с помощью крана-балки погружаем двигатель на тележку, с помощью которой его транспортируем до стенда.

Основание тележки изготавливают из листовой стали. Колеса тележки литые с резиновым покрытием. Тележка будет иметь съемные ручки, изготовленные из стальной трубы.

Выбор базового варианта и оценка положительного эффекта от возможного использования предложенных технических решений. В качестве базового варианта предлагается использовать стенд для ремонта, обкатки и диагностики ДВС. Преимущества этого стенда над аналогами: простота установки двигателя на стенд; высокая точность; не большая стоимость стенда.

Разработка предложения по улучшению санитарно-гигиенических условий труда, техники безопасности и охране окружающей среды Ачинского ДРСУ. Предлагается установить в цехе, где проводится техническое обслуживание и ремонт, установку по откачке отработавших газов от ремонтируемых машин, что позволит улучшить санитарно-гигиенические условия труда.

Планируемый личный вклад в разработку технических решений. Личным вкладом является проектирование стенда для ремонта, обкатки и диагностирования ДВС без недостатков, присутствующих в аналогах. А именно, недорогостоящий стенд, обеспечивающий высокую точность и легкость проведения ремонта, обкатки и диагностирования ДВС.

Выводы: Проанализирован состав автопарка машин, который как оказалось состоит из автомобилей, срок службы которых выше 10 лет; анализ генплана помещения и предприятия показал, что техническое обслуживание и ремонт производятся в разных цехах; предложено внедрить комплекты механизированного инструмента (гайковерты и т.д.); даны предложения по совершенствованию структуры

парка производственных машин Ачинского ДРСУ; разработана конструкция стенда по ремонту, диагностике и обкатке двигателей; даны предложения по улучшению санитарно-гигиенических условий труда, техники безопасности и охране окружающей среды Ачинского ДРСУ, путем использования индивидуальных вытяжных рукавов для работающих в цехе машин.