ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖЕНСКОЙ КОЖАНОЙ ОБУВИ, РЕАЛИЗУЕМОЙ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ Г. КРАСНОЯРСКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ «КРАСНОЯРСКЭКСПЕРТИЗА» (ЦС ТПП) ЗА 2010 – 2012 гг.

Астапова А.С., Штейнберг Д.А., Никулина Г.А., научный руководитель к.э.н. доцент Зайченко Е.А. Сибирский федеральный университет Торгово-экономический институт

В настоящее время потребительский рынок России характеризуется высоким уровнем насыщенности обувной продукции. Но, к сожалению, выявлена тенденция, что большую часть продукции составляют изделия иностранного производства и все чаще ненадлежащего качества. Более 65% всех жалоб, обратившихся покупателей, по данным территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и КГУП «Товарных экспертиз», связано с качеством реализуемой обуви.

Экспертизу обуви, возвращенную потребителем, проводит фирма «Красноярскэкспертиза» ЦС ТПП. Чаще всего (около 80% от общего числа) товары, предъявляемые на экспертизу, имеют скрытые дефекты производственного характера, выявившиеся в период эксплуатации (дефекты материалов верха и низа обуви, сборки заготовок, формования заготовок на колодках, операции прикрепления подошв и каблуков, отделки обуви и т.п.). Основными заказчиками являются как покупатели, так и сами торговые точки: центр «На Стрелке», ИП «Татьянин», известные марки, такие как «Ессо», «Salamader», «Baldinini» - они являются постоянными клиентами.

Российский рынок наводнен массовой продукцией сомнительного качества, это является следствием того, что качество реализуемой на потребительском рынке обуви практически никто не контролирует. Но, безусловно, встречаются и отдельные случаи, когда потребители с целью замены вполне качественной продукции или возврата ее стоимости — сами отрывают у обуви подошвы, каблуки, декоративные детали, вырывают пучки волос у меховых изделий, делают искусственные зацепки.

Согласно данным ЦС ТПП в 2010 году была проведена 121 экспертиза женской кожаной обуви, а 2011 году было проведено 149 экспертиз, что составляет 68,4% и 78% соответственно от числа экспертиз по обуви. В 2012 году было проведено 163 аналогичных экспертиз (79,5% от общего числа экспертиз обуви). Среднее число экспертиз в месяц в 2010 году – 10, 2011- 12, а 2012 году -14. Распределение количества проведенных экспертиз обуви представлено в Таблице 1 и Рисунке 1.

| Таблица 1 | 1 – Распределение | количества | проведенных | экспертиз | обуви в | 2010- |
|-------------------|-------------------|------------|-------------|-----------|---------|-------|
| 2012 гг (данные 1 | ЦС ТПП). | | | | | |

| Год | Месяц | | | | | | | | | | | |
|------|--------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|
| | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | ИЮЛЬ | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 2012 | 21 | 13 | 12 | 18 | 11 | 14 | 22 | 14 | 11 | 8 | 10 | 9 |
| 2011 | 17 | 10 | 7 | 18 | 12 | 10 | 19 | 5 | 17 | 16 | 8 | 10 |




Рисунок 1- Динамика проведенных экспертиз женской кожаной обуви по месяцам в 2010- 2012 гг.

В весенние и осенние месяцы потребители наиболее часто обращаются в экспертную организацию, что видно из Рисунка 1. По мнению экспертов, это связано с региональными климатическими условиями, так как обувь реализуемая на потребительском рынке города не предназначена для эксплуатации в столь влажном климате. Часто потребители не берут во внимание этот факт, а также в течение сезона обычно используют одну пару обуви, без сменной пары.

Согласно данным ЦС ТПП в 2010 году в 77 случаях дефект обуви возникал не вследствие неправильной эксплуатации, а носил производственный характер, в 2011 этот показатель составил 96 пар обуви. В 2012 году в 106 случаях были обнаружены производственные дефекты женской обуви, т.е 65,1% от общего числа пар женской кожаной обуви, отданной на экспертизу (Рисунок 2).




Рисунок 2 — Соотношение дефектов производственного и непроизводственного характера, обнаруженных при экспертизе за $2010-2012~{\rm rr}$.

Отметим, что уровень дефектов производственного характера имеет тенденцию к незначительному увеличению и в 2012 году увеличился по сравнению с уровнем 2010 года на 1,5%. Непроизводственные дефекты возникали вследствие неправильной эксплуатации женской кожаной обуви, т.е недоброкачественной, неаккуратной носки, хранения или сушку в недопустимых для обуви температурных условиях, трением полупар обуви между собой во время носки, нарушения правил по уходу за обувью, несоответствия обуви по размеру, полноте ноги и т.д.

Рассмотрим более подробно структуру дефектов производственного и непроизводственного характера и отразим их в Таблице 2.

Таблица 2 – Структура обнаруженных дефектов, наиболее часто встречающихся в

практике (2010-2012 гг.)

| 11pak/11ke (2010 2012 11.) | Производо | ственный | Непроизводственный | | |
|---------------------------------|-----------|----------|--------------------|----------|--|
| Наименование дефекта | количеств | удельный | количество | удельный | |
| | О, ШТ. | вес,% | , шт. | вес,% | |
| Отдушистость лицевого слоя | 21 | 6.66 | | | |
| кожи верха обуви | 21 | 6,66 | - | - | |
| Осыпание покрывной краски на | 17 | 5,53 | | | |
| кожи верха | 17 | 3,33 | - | - | |
| Трещины лаковой пленки кожи | 25 | 7,79 | 19 | 16,34 | |
| верха | 23 | 1,19 | 19 | 10,34 | |
| Отсутствие волосяного покрова | | | | | |
| на различных деталях меховой | 21 | 6,56 | - | - | |
| подкладки. Неодинаковая высота | | | | | |
| ворса на отдельных участках | | | | | |
| Выпадение фурнитуры | 18 | 5,74 | 10 | 8,17 | |
| Нарушение крепления | | | | | |
| декорированной детали | 20 | 6,35 | - | - | |
| заготовки | | | | | |
| Поверхностные повреждения | 18 | 5,84 | 9 | 7,89 | |
| лицевого слоя кожи верха обуви. | 10 | 3,01 | | 7,05 | |
| Вылегание промежуточных | | | | | |
| деталей на союзке, задинке и т. | 21 | 6,66 | - | - | |
| Д. | | | | | |
| Неисправная застежка «молния» | 23 | 7,27 | 15 | 12,96 | |
| Отклейка подошвы | 22 | 7,07 | 17 | 14,93 | |
| Отрыв каблука | 20 | 6,45 | 18 | 15,21 | |
| Перелом или раскол каблука | 17 | 5,23 | 13 | 10,99 | |
| Отклонение ходовой | | | | | |
| поверхности каблука от | 24 | 7,58 | - | - | |
| горизонтальной плоскости | | | | | |
| Неправильная установка | | | | | |
| каблуков: перекос и смещение | 17 | 5,43 | - | - | |
| каблука | | | | | |
| Отставание набойки из-за | 15 | 4,61 | _ | _ | |
| повреждения втулки | | · | | | |
| Износ подошвы | 17 | 5,23 | 16 | 13,52 | |
| Всего: | 316 | 100 | 117 | 100 | |

Наибольший удельный вес в структуре дефектов производственного характера приходится на следующие дефекты:

- трещины лаковой пленки кожи верха -7,79 %. Причиной образования может быть чрезмерное натяжение деталей заготовки при выполнении операций формования, а также недостаточная эластичность лаковой пленки;
- отклонение ходовой поверхности каблука от горизонтальной плоскости, т.е смещение каблука относительно вертикальной оси, неприлегание нижней площадки каблука к горизонтальной поверхности опоры 7,58%. Причиной образования является использование в производстве каблуков, имеющих высоту, не соответствующую приподнятости пяточной части колодок, а также при применении супинаторов, полустелек, не соответствующих профилю следа колодки;

- неисправная застежка «молния» — 7,27 % — образовывается в результате нарушения технологии крепления застежки «молния» или прикрепления звеньев застежки.

Среди дефектов, непроизводственного характера, связанных с нарушением потребителем условий эксплуатации, подбором обуви несоответствующей полноте стопы ноги, следует выделить:

- трещины лаковой пленки кожи верха 16,34%. Причиной образования данного дефекта может являться нарушение условий эксплуатации, т.е сушка при повышенной температуре, после значительного намокания обуви, использование обуви в зимний период при температуре, недопустимой для носки данного вида обуви, а также несоответствие обуви полноте стопы.
- отклейка подошвы 14,93%. Образовывается в результате механических повреждений в период эксплуатации обуви, намокание и последующая сушка обуви на отопительных приборах.
- отрыв каблука 15,21%. Возникает вследствие механических повреждений в период эксплуатации обуви.

Для наглядности отразим наиболее часто встречаемые дефекты обуви на Рисунке 3.




Рисунок 3 — Структура наиболее часто встречаемых дефектов кожаной обуви за 2010-2012~гr.

Таким образом, по данным результатам экспертиз женской кожаной обуви, проведенных экспертами Торгово-промышленной палаты авторы статьи могут сделать вывод о том, что более 60% дефектов обуви носят производственный характер и лишь менее 40% - по причине неправильной эксплуатации. Общее количество обращений на проведение экспертиз в 2012 году превышает аналогичный показатель в 2010 году – прирост составил 34,7 %.

Данная тенденция обусловлена тем, что на предприятиях торговли отсутствуют квалифицированные специалисты, техническая документация, а также условия для приемки товаров по качеству. Следствием этого является то, что дефекты выявляются в лучшем случае в момент продажи, либо в процессе носки. В современных рыночных условиях необходим более жесткий контроль за реализуемой продукцией на соответствие установленным требованиям качества и безопасности.